SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE LA
VALLEE DE LA BRECHE

Juin 2014
Version définitive

Etude hydromorphologique du bassin versant de la Brèche en vue de l'obtention du bon état écologique

Phase 1 : Etat des lieux et Diagnostic
Atlas cartographique 1/10 000e

Atlas 5_Continuité écologique et habitats



ATLAS CARTOGRAPHIQUE

AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT

Depuis 2006, SCE et GROUPE SCE se sont engagés dans le «Défi pour la Terre» et ont établi une charte de 25 engagements pour le Développement Durable.
Pour limiter les impressions, nos documents d'études sont ainsi fournis en impression recto/verso.

Bassin versant de la Brèche

Carroyage de l'atlas au 1 / 10 000 ème

Atlas
Bassin versant de la Brèche
Linéaire d'étude



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho

N

0 1,5 3km

1:151 977

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent

Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent

Etat global de l'ouvrage | Franchissabilité pour l'Anguille | Franchissabilité pour la Truite | Continuité sédimentaire | Typologie d'ouvrage

Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte

N

0 150 300m

1:14 030

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho

OH_128 OH_129 OH_034 OH_035 OH_119 OH_138 OH_139 OH_120 OH_121

Rantigny Cauffry Soutraine Sailleville les Ducs Mogneville

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent

Etat global de l'ouvrage | Franchissabilité pour l'Anguille | Franchissabilité pour la Truite | Continuité sédimentaire | Typologie d'ouvrage

Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte

N

0 150 300m

1:14 030

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho

OH_127
OH_128
OH_129

12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte

N

0 150 300m

1:14 030

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte





Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho

12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte

N

0 150 300m

1:14 030

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte

N

0 150 300m

1:14 030

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte

N

0 150 300m

1:14 030

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte

N

0 150 300m

1:14 030

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte

N

0 150 300m

1:14 030

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013

Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Ouvrages non transparent et habitats potentiels : état des lieux et diagnostic



Périmètres de référence

Ouvrages

Ouvrage non transparent



Typologie des ouvrages

- Micro seuil
- Seuil mixte
- Batardeau seul
- Vanne seule
- Barrage mixte
- Pont
- Passerelle
- Dallot
- Buse simple
- Buse multiple
- Barrage
- Seuil
- Passage à gué
- Non renseigné

Etat global de l'ouvrage

- Bon
- Vétuste/délabré
- Ruiné
- Disparu
- Non renseigné

Franchissabilité et continuité

Anguille	Truite	Sédiments
Ouvrage franchissable	Franchissable	Retenue non comblée par des sédiments
Moyennement franchissable	Moyennement franchissable	Retenue en cours de remplissage
Difficilement franchissable	Difficilement franchissable	Retenue comblée par des sédiments
Infranchissable	Infranchissable	Non renseigné
Non renseigné	NR	

Habitats aquatiques potentiels du lit mineur

Hétérogénéité du profil en travers moyen à fort

Habitats aquatiques potentiels en sous-berges

Présence d'habitats en sous berges moyenne à forte



Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



12365_MGE_Atlas5 - Continuité écologique.mxd_mars2013

SCE/2013